

INFORME DE GESTIÓN ENERO 2026

FUNCIONES PACTADAS:


- 1- Realizar acciones de mantención y prevención en los bienes nacionales de uso público de la comuna, para prevenir inundaciones desborde de ríos caída de árboles u otros en la temporada invernal.
- 2- Realizar acciones de mantención y prevención en los bienes nacionales de uso público de la comuna, para prevenir caída de árboles, incendio de pastizales, interferencia con el sistema eléctrico u otros, en la temporada de verano.
- 3- Articulación de redes para entrega de información, prevención, mantención de riegos y ayudas de emergencia, con la finalidad de cubrir las necesidades de los usuarios de la comuna.
- 4- Difundir la importancia de tomar medidas preventivas para mitigar los riesgos derivados de temporales, incendios de alta envergadura entre otros.

REPORTE ESTADO CANAL UBICADO A UN COSTADO DE SKATEPARK Y CANCHA MULTIUSO EN POBLACIÓN VIDA NUEVA

Sugiere limpieza en este tramo del canal y proporcionar equipos y personal para prevenir inundaciones en el sector.



REPORTE SOBRE ESTADO DE CUNETAS EN AVENIDA ABATE MOLINA



Se requiere asignar recursos y personal para limpieza en toda su extensión a la cuneta existente, reparar tapas y muy **IMPORTANTE** proporcionar señalética que **ADVIERTA EL PELIGRO**, también señalética que avise a los conductores un peligro de posarse sobre las frágiles y de bajo espesor tapas de las cunetas.

REPORTE ARBOLEDA EN CALLE SERAFÍN GUTIÉRREZ/ COSTADO NORTE DEL COLEGIO TIMOTEO ARAYA ALEGRÍA Y CUBIERTA DE CANAL PROVENIENTE DE POBLACIÓN VIDA NUEVA.



Se requiere poda en la arboleda situada sobre vehículos estacionados en la imagen, los cuales bloquean la iluminación y además interfieren con cableado eléctrico.

En cuanto a la cubierta de tramo subterráneo del canal que también traspasa un tramo en las poblaciones José Ilic y Vida nueva, presenta notorios desniveles y requiere advertencias internas para peatones que transitan por la acera., considerar que las condiciones por falta de iluminación se estaría presentando en las mismas condiciones que muestra la imagen en temporada escolar, lo cuál representa un alto riesgo de que ocurran incidentes no deseados en el lugar.

REPORTE SOBRE CLABLES TENDIDOS EN EL SECTOR AVENIDA ABATE MOLINA Y ARTESANOS.



Presencia de cables cortados y colgando en algunos casos en artesanos los cuáles podrían ser del tendido eléctrico o de la antigua línea de teléfono...

Se solicita marcha exploratoria con personal técnico calificado para inspeccionar la condición y subsanar la condición de peligro.

Esto; por la acera oeste en avenida Abate Molina, ENTRE LAS CALLES Serafín Gutiérrez con Avenida España.